

10 REGELN

SHE EXCELLENCE

PROZESSSICHERHEIT

- 1_** Der/die Assetleiter/in ist für die Gesamtintegrität der Anlage verantwortlich
- 2_** Die Anlageningenieure/innen sind für die Instandhaltung und Integrität der Anlage und Schutzsysteme verantwortlich
- 3_** Die Verantwortlichkeiten innerhalb des Unternehmens zur Festlegung und Überwachung der zulässigen Betriebsparameter (operating envelopes) müssen klar definiert sein
- 4_** Die Verfahrensanweisungen und zulässigen Betriebsparameter (operating envelopes) sind zu beachten. Abweichungen müssen gemeldet und untersucht werden
- 5_** Alle Änderungen müssen einer ordnungsgemäßen Risikobewertung und einem MOC-Verfahren unterzogen werden
- 6_** Prozessbedingte Gefahren (process hazards) werden systematisch identifiziert, bewertet, überprüft und überwacht
- 7_** Alle Anlagen müssen einer regelmäßigen Inspektion unterzogen werden, um die Integrität und Betriebssicherheit der Schutzsysteme sicherzustellen
- 8_** Die Produktionsverantwortlichen müssen den sicheren Betrieb oder die notwendige Abschaltung der Anlage immer vor die Produktion stellen
- 9_** Im Zweifelsfall muss die Anlage immer in den sichersten Zustand überführt werden
- 10_** Wir haben auf Grundlage von Risikobewertungen Notfallpläne entwickelt, die regelmäßig getestet werden

